




Melhoria nos Arcos Intraorais NiTi Morelli

AS PONTAS DOS
ARCOS FORAM
AJUSTADAS EM 6mm

Em grande parte das instalações do Arco Intraoral NiTi é necessário dobrar ou cortar o material excedente na ponta distal para a adaptação do Arco ao contorno da arcada. Assim, o pré-corte do Arco resulta em trabalho extra, além de causar eventuais incômodos ao paciente.

Visando melhor atender as necessidades de nossos clientes e de seus pacientes, as pontas dos Arcos Intraorais NiTi foram ajustadas em 6mm.

Por consequência, esta adaptação proporciona melhoria da produtividade do profissional devido à economia de tempo dispensado ao pré-corte do Arco.



As modificações foram realizadas somente nos Arcos Intraorais NiTi uma vez que não usam alças ou dobras. Os Arcos Intraorais de Aço Inoxidável (CrNi) permanecem com seus comprimentos inalterados.